



INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BISTRIȚA-NĂȘĂUD

Nr. 6088/01.07.2020

Acțiune de informare și control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime de securitate și sănătate în muncă de beneficiari-așezăminte de cult și prestatorii în domeniul construcțiilor care desfășoară activități pe teritoriul acestora

Acțiunea din programul cadru al Inspecției Muncii în anul 2020, acțiune care se centrează pe îndrumarea și conștientizarea unităților de cult ale Bisericii Ortodoxe Române și ale altor unități aparținând cultelor religioase recunoscute în România, pe teritoriul cărora se înființează șantiere temporare sau mobile pentru realizarea unor lucrări de construcții care se vor desfășura în anul 2020 la bisericile și unitățile de cult din județul Bistrița-Năsăud, are scop creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și angajaților din toate domeniile securității și sănătății în muncă și de promovare a unei culturi a prevenirii la toate locurile de muncă.

Componenta de control a acțiunii, se va desfășura în unitățile de cult pentru a se verifica modul în care angajatorii, care desfășoară lucrări de construcții pe teritoriul acestor unități, respectă prevederile reglementărilor din domeniul securității și sănătății în muncă. Totodată se va verifica dacă sunt respectate cerințele minime de securitate pentru lucrările de construcții care se realizează în regie proprie.

Această acțiune are scop informarea unităților de cult cu privire la situațiile care pot să apară în situațiile în care nu sunt respectate cerințele minime de securitate și sănătate în muncă de către unitățile de cult, în cazurile în care aceste unități de cult sunt beneficiarele construcțiilor realizate, cât și în cazurile în care realizează lucrări de construcții în regie proprie.

Riscuri de accidentare care pot apărea la șantierele temporare sau mobile:

- fixarea materialelor și echipamentelor într-un mod adecvat și sigur;
- proiectarea și utilizarea instalațiilor electrice astfel încât să nu existe pericol de incendiu sau explozie; lucrătorii trebuie să fie protejați corespunzător împotriva riscului de electrocutare prin atingere directă sau indirect;
- căile și ieșirile de urgență trebuie să fie permanent libere și să aibă acces cât mai direct la o zonă sigură;
- lucrătorii nu trebuie să fie expuși la niveluri de zgomot dăunătoare sau la alți agenți nocivi (de ex. gaze, vapori, praf);
- în timpul orelor de lucru, lucrătorii nu trebuie să fie expuși la temperaturi extreme;
- trebuie să fie asigurate condițiile pentru acordarea primului ajutor în orice moment;
- intrările și perimetrul șantierului trebuie să fie semnalizate astfel încât să fie vizibile și identificabile în mod clar.

În activitatea de control inspectorii de muncă vor acorda o atenție deosebită:

- existența planului de securitate și sănătate care face parte din proiectul lucrării;
- existența în șantier a planului propriu de securitate și sănătate;
- prevederea și existența mijloacelor de protecție colectivă împotriva surpării terenului - sprijiniri de maluri;

INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD

- existența căilor sigure pentru intrarea și ieșirea lucrătorilor din zona de excavații;
- respectarea distanței suficiente față de excavații a grămezilor de pământ, materialelor și vehiculelor în mișcare conform precizărilor din proiect.

Otilia Berbecar
Inspector șef,
Inspectoratul Teritorial de Muncă Bistrița - Năsăud

